


Sakkosaum bügeln Pressing of jacket hem

INDUPRESS®



IPN-US-23-23

Bügelmaschine
zum Umbügeln der Säume an Herrensakos
und/oder Damenjacken mit Einstellmöglichkeit für
3 verschiedene Saumbreiten
** SPEZIALGESTELL **

Pressing machine
for pressing of jacket/blazer hems with possibility to
adjust 3 different widths of hems

** SPECIAL FRAME **

Technische Ausstattung:

- * passgenaue Formplatten
- * Mikroprozessorsteuerung
- * 30 Programme speicherbar
- * Diagnostikprogramm
- * Datenübertragung und -sicherung
- * Niederhalteleiste rechts / links
- * zusätzlicher Stempel für Mittelschlitz (zuschaltbar)
- * zwei zusätzliche Stempel für Seitenschlitz (zuschaltbar)
- * stufenlos programmierbare Druckregelung (digital)
- * Fixvakuum getrennt rechts/links für einfacherer Positionierung
- * Dämpfen Oberplatte
- * einstellbare Saumbreite
- * Sicherheitseinrichtungen
- * Bezüge erster Klasse
- * Betriebsspannung 230 Volt / 1 Phase
- * Dampfdruck 5,5 bar, Vakuum 130 mbar Druckdifferenz, Druckluft 6 bar

Technical equipment:

- * accurately fitting pressing shapes for your models
- * microprocessor control
- * 30 programs can be stored
- * diagnostic program
- * data transmission and backup
- * holding-down clamp right / left
- * additional "stamp" for centre vent (shiftable)
- * two additional "stamps" for side vent (shiftable)
- * steplessly programmable pressure regulation (digital)
- * separated positioning vacuum right / left for easier positioning of the part
- * steaming in the upper shape
- * widths of hems are adjustable
- * safety devices
- * coverings of 1st class materials
- * operation voltage 230V/1Ph
- * steam pressure 5,5 bar; vacuum 130 mbar pr.diff.; compr. air 6 bar

Laser-Linienprojektoren zum exakten Einstellen
bei Karo-Stoffen - montiert -

light line projectors (laser) for exact
positioning of the parts, especially checked fabrics

Hornung GmbH INDUPRESS Co. KG | Boschstraße 7 | D - 63768 Hösbach
www.indupress.de | info@indupress.de | Tel.: +49 6021-6237-0

The shown models can partially contain extra equipment which is not included to the series delivery volume.

18.06.2015